




LEONARDO DA VINCI II



EUROPEAN TRAINING PROGRAMME FOR THE QUALIFICATION OF NDT PERSONNEL

RADIOGRAFÍA

Manual de estudio nivel 3



INDICE

UD1 PROPIEDADES DE LA RADIACIÓN	7
1.1. Propiedades de los rayos X y gamma	9
1.2. Características de la radiación	10
1.3. Ionización; efecto ionizador	11
1.4. Efecto biológico	12
1.5. Dualismo	12
UD2 ATENUACIÓN, COEFICIENTE DE RADIACIÓN DIFUSA, CONTRASTE ESPECÍFICO	13
2.1. Interacción de la radiación con la materia	15
2.2. Ley de atenuación	15
2.3. Factor de acumulación	15
2.4. Mecanismos de atenuación y funciones	17
2.5. Espesor de semirreducción	19
2.6. Coeficiente de radiación difusa	20
UD3 EQUIPOS DE RAYOS X	27
3.1. Radiación de frenado	29
3.2. Características de la radiación X	30
3.3. Equipos de rayos X	33
3.4. Penumbra geométrica	37
3.5. Distancia B	41
3.6. Distancia foco-película FFD	42
3.7. Ley de la atenuación con la distancia	42
3.8. Efecto de la penumbra geométrica "ug" sobre el contraste ΔD	43
3.9. Medida del foco en el marco de las normas europeas	43
UD4 PROCESOS BÁSICOS DE LAS IMÁGENES DIGITALES	47
4.1. Introducción	49
4.2. Producción de la imagen	49
4.3. Intensificación de la imagen	52
4.4. Densidad, perfil y medida	53
UD5 PROCESO DE LA IMAGEN DIGITAL	55
5.1. Producción de la imagen	57
5.2. Descripción de la imagen	57
5.3. Reducción del ruido	60
5.4. Tabla de consulta (LUT)	61
5.5. Aumento	63
UD6/7 DETECTORES	65
6.1. Película de rayos X	67
6.2. Pantalla luminiscente	76
6.3. Placass fosfóricas de formación de imagen	77
6.4. Intensidad de imagen y procesado digital de la imagen	80
6.5. Detectores de línea	91
UD8 CONTRASTE DE RADIACIÓN	93
8.1. Diferencia de intensidad	95
8.2. Contraste específico	96
8.3. Proporción de difusión X	97
8.4. Contraste de radiación	99
UD9 INDICADOR DE CALIDAD DE IMAGEN	101
9.1. Indicadores de calidad de imagen (IQI) según EN 462-1 y EN 462-2	103
9.2. Indicadores ASTM (EE.UU.)	106
9.3. Penetrámetro AFNOR (Francia)	106
9.4. Penetrámetro tipo doble hilo, EN 462-5	107

UD10	COMPARACIÓN ENTRE PELÍCULA (EN 444) Y RADIOSCOPIA (EN 13068)	111
10.1.	Clases de ensayo	113
10.2.	Contraste	113
10.3.	Granularidad/ruido	116
10.4.	Penumbra	118
10.5.	Comprobación de la calidad de imagen	121
10.6.	Comparación general entre los sistemas de formación de imágenes	123
UD11	CONDICIONES DE INSPECCIÓN	125
11.1.	Condiciones de inspección de las películas	127
11.2.	Condiciones de visionado en el monitor	129
UD12	REGULACIONES TÉCNICAS Y NORMAS	133
12.1.	Resumen	135
12.2.	Estado de las normas CEN/TC 138: ensayo radiográfico (agosto 2006)	137
UD13	TUBOS CON MICROFOCO	163
13.1.	General	165
13.2.	Construcción de una instalación de micrófoco	165
UD14	PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN	171
14.1.	Visión general	173
14.2.	Licencias administrativas	174
14.3.	Permiso de transporte	174
14.4.	Medidas básicas de protección radiológica	174
14.5.	Medidas fundamentales de protección radiológica	175
14.6.	Normas de protección para personas en formación y estudiantes	179
14.7.	Medidas de protección para los miembros del público en circunstancias normales	179
14.8.	Intervenciones	179
14.10.	Sanciones	180
UD15	DIGITALIZACIÓN DE PELÍCULAS	181
15.1.	Digitalización de películas de rayos X	183
15.2.	Comparación de la evaluación entre la película de rayos X y la imagen digital	188
15.3.	Principios y funciones del procesado digital de imágenes	191
15.4.	Aumento de contraste	192
UD16	RADIOGRAFÍA DE PROYECCIÓN	199
16.1.	Discontinuidades en tubos con y sin recubrimiento aislante	201
16.2.	Radiografía de proyección	202
16.3.	Determinación del espesor de pared en radiografías digitalizadas	204
16.4.	Exposición mediante la técnica del paralaje	206
UD17	TÉCNICAS LAMINOGRÁFICAS	207
17.1.	Introducción	209
17.2.	Principio de laminografía	209
17.3.	Aplicaciones	210
17.4.	Conclusión	215
UD18	TOMOGRAFIA COMPUTERIZADA	217
18.1.	Introducción	219
18.2.	Registro de los datos de medición	220
18.3.	Ruido	223
18.4.	Artefactos	223
18.5.	Visualización/evaluación	225
18.6.	Campos de aplicación	227
UD19	RADIACIÓN DE ENERGÍA ALTA	229
19.1.	Equipo para la producción de rayos X de energía alta	231
19.2.	Betatrón	235

UD20	EVALUACIÓN DE PIEZAS FUNDIDAS	237
20.1.	Interpretación de tipos de indicaciones	239
20.2.	Categorías de las imperfecciones; niveles de calidad	239
20.3.	Selección de catálogos de referencia	240
20.4.	Clasificación de las indicaciones	240
20.5.	Evaluación	241
20.6.	Clasificación de aleaciones de fundición de metales ligeros	241
20.7.	Normas para el ensayo de fundiciones (ensayo radiográfico)	243
UD21	EVALUACIÓN DE PELÍCULAS DE UNIONES SOLDADAS	247
21.1.	Detección, clasificación y evaluación de imperfecciones de uniones soldadas	249
21.2.	Evaluación de imperfecciones de uniones soldadas	249
21.3.	Catálogos DVS	254
21.4.	AD-2000 Merkblatt HP 5/3	255
21.5.	Evaluación según la guía alemana DVGW-GW 350	256
21.6.	Lista de chequeo para evaluación de películas	260
21.7.	Informe de evaluación	263
UD22	FUENTES DE GAMMAGRAFÍA. EQUIPOS DE TRABAJO	265
22.1.	Definiciones generales	267
22.2.	Radiactividad; tipos de decaimientos	268
22.3.	Construcción y equipo operativo de rayos gamma	273
22.4.	Elementos de trabajo para gammagrafía	276
UD23	LIMITACIONES DE LOS RAYOS X	279
23.1.	Límites del área evaluable	281
23.2.	Imagen de imperfecciones reales	285
UD24	INSPECCIÓN DE UNIONES SOLDADAS SEGÚN EN 1435	287
24.1.	Planificación de exposición para uniones planas	289
24.2.	Planificación de exposición para áreas de ensayo curvas	289
24.3.	EN 1435	292
24.4.	Extensión máxima interpretable en una exposición única (6.7)	297
24.5.	Observaciones posteriores	299
UD25	INSTRUCCIONES DE ENSAYO	301
25.1.	Tareas y responsabilidades de un inspector de nivel 3	303
25.2.	Sistema de gestión de calidad	304
25.3.	Registro de ensayo	307
UD26	INSTRUCCIONES DE ENSAYO PARA LA INSPECCIÓN DE UNA CALDERA DE ACUERDO CON HP5/3	311
26.1.	Instrucciones de ensayo para una caldera	313
UD27	ENSAYO DE FUNDICIÓN SEGÚN EN 12681	319
27.1.	Consideraciones generales	321
27.2.	Alcance	321
27.3.	Clases de ensayo	321
27.4.	Selección de la técnica de exposición	321
27.5.	Selección de la fuente de radiación	321
27.6.	Selección de la combinación película/pantalla	322
27.7.	Densidad óptica "D" requerida	323
27.8.	Establecimiento de las condiciones geométricas	324
27.9.	Aumento del rango de espesor cubiertos	324
27.10.	Establecimiento de criterios de área de ensayo Eva-Luable "L"	325
27.11.	Solapado de películas y áreas de ensayo	326
UD28	TÉCNICAS DE PELÍCULA MÚLTIPLE	327
28.1.	Definición de incremento de espesores del objeto Δw	329

28.2.	Aumento del incremento de espesores del objeto	330
28.3.	Posibilidad de aumentar el incremento de espesores del objeto	330
28.4.	Realización de exposiciones con técnicas de película múltiple	332
28.5.	Diagrama especial para la selección de película múltiple de Andree Pittlik	334
UD29	INSTRUCCIONES DE ENSAYO PARA PLACAS DE FUNDICIÓN DE ACERO	337
29.1.	Instrucciones de ensayo para placas de fundición de acero	339
29.2.	Instrucciones de ensayo	340
UD30	INSTRUCCIONES DE ENSAYO PARA CANALIZACIONES	345
30.1.	Instrucciones de ensayo para canalizaciones	347
30.2.	Instrucciones de ensayo	348
UD31	INSTRUCCIONES DE ENSAYO PARA UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO	353
31.1.	Instrucciones de ensayo para un tanque de almacenamiento	355
UD32	INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA LA INSPECCIÓN DE UN CUERPO DE VALVULA	363
32.1.	Instrucciones técnicas para la inspección de un cuerpo de válvula	365
32.2.	Instrucción del ensayo	367
UD33	TÉCNICAS ESPECIALES DE RAYOS X	373
33.1.	Exposición panorámica	375
33.2.	Ensayo de la placa tubular	375
33.3.	Técnicas de haz duro y blando	378
33.4.	Influencias en técnicas de ensayo específicas	378
33.5.	Aplicaciones especiales	379
UD34	INTRODUCCIÓN A LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA	387
18.1.	Introducción	387
18.2.	Principio de laminación	390
18.3.	Principio de escaneo	393
18.4.	Condiciones de escaneo	395
18.5.	Aplicación de la tomografía computarizada	396
UD35	TECNICAS LAMINADORAS	407
19.1.	Introducción	407
19.2.	Principio de laminación	409
19.3.	Aplicación de la laminación	410
19.4.	Condiciones de laminación	415
19.5.	Aplicación de la laminación	416
UD36	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA	417
20.1.	Introducción	417
20.2.	Princípio de los datos de escaneo	419
20.3.	Reconstrucción de los datos	420
20.4.	Artículos	423
20.5.	Visualización de datos	425
20.6.	Cargas de trabajo	427
UD37	INTRODUCCIÓN AL USO DE LAS TECNICAS DE EXPOSICION	439
19.1.	Equipo para la producción de la radiografía aluminio en hoja	439
19.2.	Relajación	440