

**CUADERNOS
INTEMAC**

**CECON
103**

Estanqueidad en ventanas

Water-and air-tightness in windows

José M.^a Luzón Cánovas
Arquitecto

Serafin Fraile Mora
Arquitecto



METIRE UT SCIAS

INTEMAC

INSTITUTO TECNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES

N.º 74

3.º TRIMESTRE '09

CONTENTS

1. INTRODUCTION
2. GENERAL REQUIREMENTS
3. FAILURE DUE TO FAULTY
MANUFACTURE OR ASSEMBLY
4. ON-SITE WINDOW ASSEMBLY
AND INSTALLATION FLAWS
5. REFERENCES

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. EXIGENCIAS GENERALES
3. PUNTOS DE FALLO EN LA FABRICACIÓN
Y ENSAMBLAJE DE LA VENTANA
4. PUNTOS DE FALLO EN LA PUESTA EN OBRA
Y MONTAJE DE LA VENTANA
5. BIBLIOGRAFÍA